

13.12.2021

## Fontanna na Placu Wolności naprawiona



Fontanna zniszczona pod koniec listopada na Placu Wolności została naprawiona. Wymienione zostały wszystkie granitowe płyty uszkodzone podczas incydentu.

Na razie naprawione zostały te elementy, które są widoczne. Chodzi przede wszystkim o płyty, które pod naporem masy samochodu dostawczego połamały się i zapadły. Fontanna nie musi być już ogrodzona. Na wiosnę, gdy zbiorniki wodne zostaną napełnione, naprawione będą szkody wyrządzone w instalacji wodnej.

Te elementy nie zostały mocno uszkodzone. Warto jednak podkreślić, że koszt naprawy fontanny to prawie 44 000 złotych z czego ponad 40 000 zł pochłonęły prace związane z wymianą płyt granitowych. Koszt naprawy uszkodzonych elementów instalacji wodnej wyniesie około 2 500 złotych.

Przypomnijmy pod koniec listopada doszło do incydentu, podczas którego kierowca samochodu dostawczego próbując wyjechać z Placu Wolności, wjechał na płyty fontanny i zarwał je. Wszystko nagrały kamery monitoringu działającego w tym miejscu. 33-letni kierowca z Łodzi został ukarany mandatem. Urzędnicy miejscy złożyli już wniosek o zabezpieczenie odpowiedniej kwoty na naprawę szkód z pieniędzy ubezpieczyciela sprawcy tego zdarzenia.

- [Udostępnij](#)

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

[Pozostałe aktualności](#)[Archiwum aktualności](#)